
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-202 BIT TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	PeakTorque	PeakDegree	Standard Torque	Standard Degree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
:-LEVEL1-113(	52.00			
:-LEVEL2-113(	84.37			
:-LEVEL3-113(	161.08			
:-LEVEL4-113(	202.28			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-202 BIT TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	PeakTorque	PeakDegree	Standard Torque	Standard Degree
Filename	N-m	°	N-m	°
:-LEVEL1-113(	70.51			
:-LEVEL2-113(	114.38			
:-LEVEL3-113(	218.36			
:-LEVEL4-113(	274.22			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-202 BIT TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft



	PeakTorque	PeakDegree	Standard Torque	Standard Degree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
:-LEVEL4-113(	207.09			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

DS-202 BIT TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m



	PeakTorque	PeakDegree	Standard Torque	Standard Degree
Filename	N-m	°	N-m	°
:-LEVEL4-113(	280.74			