
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
:-LEVEL1-113(	93.57	127.42	158.13			
:-LEVEL2-113(	131.09	170.28	207.80			
:-LEVEL3-113(	215.53	273.47	306.76			
:-LEVEL4-113(	309.52	406.09	455.20			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
:-LEVEL1-113(	126.84	172.73	214.37			
:-LEVEL2-113(	177.72	230.83	281.70			
:-LEVEL3-113(	292.17	370.72	415.85			
:-LEVEL4-113(	419.59	550.50	617.08			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
:-LEVEL4-113(	361.39	455.60				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
:-LEVEL4-113(	489.91	617.62				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 BIT TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
-LEVEL1-113(	63.78			
-LEVEL2-113(	95.86			
-LEVEL3-113(	162.64			
-LEVEL4-113(	206.18			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 BIT TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	N-m	°	N-m	°
-LEVEL1-113(	86.47			
-LEVEL2-113(	129.96			
-LEVEL3-113(	220.49			
-LEVEL4-113(	279.52			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DS-203 BIT TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft



	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
-LEVEL4-113(	205.59			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

DS-203 BIT TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m



	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	N-m	°	N-m	°
-LEVEL4-113(	278.72			