
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626


## DW-406 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft




| | 3Sec.Torque(Lb-ft) | 5Sec.Torque(Lb-ft) | 8Sec.Torque(Lb-ft) | 3~5Sec.raise rate(%) | 5~8Sec.raise rate(%) | Torque STD.(Lb-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-LEVEL1-113 | 490.89 | 536.69 | 586.72 | | | |
| 5-LEVEL2-113 | 789.98 | 921.31 | 1026.71 | | | |
| 5-LEVEL3-113 | 937.32 | 1116.66 | 1231.99 | | | |

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626


## DW-406 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft




| | 3Sec.Torque(Lb-ft) | 5Sec.Torque(Lb-ft) | 0Sec.Torque(Lb-ft) | 3~5Sec.raise rate(%) | 5~0Sec.raise rate(%) | Torque STD.(Lb-ft) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-LEVEL3-113 | 1189.48 | 1325.53 | | | | |

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626


## DW-406 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m




| | 3Sec.Torque(N-m) | 5Sec.Torque(N-m) | 8Sec.Torque(N-m) | 3~5Sec.raise rate(%) | 5~8Sec.raise rate(%) | Torque STD.(N-m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-LEVEL1-113 | 665.46 | 727.55 | 795.37 | | | |
| 5-LEVEL2-113 | 1070.91 | 1248.95 | 1391.84 | | | |
| 5-LEVEL3-113 | 1270.65 | 1513.77 | 1670.12 | | | |

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626

## DW-406 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m




| | 3Sec.Torque(N-m) | 5Sec.Torque(N-m) | 0Sec.Torque(N-m) | 3~5Sec.raise rate(%) | 5~0Sec.raise rate(%) | Torque STD.(N-m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-LEVEL3-113 | 1612.56 | 1797.00 | | | | |