

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4255Q TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft






	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	128.27	163.95	206.67			
2.SPEED2.tst	297.19	415.69	552.52			
3.SPEED3.tst	867.61	1086.44	1264.69			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4255Q TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m







	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	173.88	222.26	280.17			
2.SPEED2.tst	402.99	563.69	749.24			
3.SPEED3.tst	1176.14	1472.80	1714.44			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4255Q TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft






	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	1051.55	1248.74				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4255Q TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	1425.50	1692.82				