

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-498 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	133.85	166.41	208.53			
2.SPEED2.tst	215.16	335.82	480.40			
3.SPEED3.tst	295.72	423.01	567.96			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-498 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m







	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	181.46	225.59	282.69			
2.SPEED2.tst	291.67	455.25	651.24			
3.SPEED3.tst	400.89	573.44	769.94			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-498 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED3.tst	420.17	548.61				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-498 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED3.tst	569.59	743.71				