

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626

NC-6255QH TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	161.70	206.12	244.92			
2.SPEED2.tst	441.75	652.27	845.94			
3.SPEED3.tst	935.31	1236.26	1465.92			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626

NC-6255QH TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m







	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	219.20	279.42	332.02			
2.SPEED2.tst	598.85	884.24	1146.77			
3.SPEED3.tst	1267.93	1675.90	1987.23			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626

NC-6255QH TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	1146.13	1399.45				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626

NC-6255QH TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	1553.72	1897.13				