
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


NC-6266H TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	460.19	592.22	711.97			
2.SPEED2.tst	868.41	1037.85	1159.88			
3.SPEED3.tst	1211.15	1449.77	1683.47			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


NC-6266 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	623.84	802.83	965.16			
2.SPEED2.tst	1177.24	1406.93	1572.36			
3.SPEED3.tst	1641.86	1965.33	2282.14			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


NC-6266H TORQUE TEST REPORT Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	1349.30	1560.47				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-6266H TORQUE TEST REPORT N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	1829.14	2115.41				