
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO.,LTD.
NO.70-25,CHING QUANG RD.,WU-JIH SHIANG,41466 TAICHUNG HSIEN,TAIWAN,ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626
Email:jonney@mighty-seven.com


NC-8332-6 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	716.31	1163.29	1614.63			
2.SPEED2.tst	1480.88	1907.17	2316.03			
3.SPEED3.tst	1696.09	2218.01	2555.42			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO.,LTD.
NO.70-25,CHING QUANG RD.,WU-JIH SHIANG,41466 TAICHUNG HSIEN,TAIWAN,ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626
Email:jonney@mighty-seven.com


NC-8332-6 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	1136.73	1411.24				
2.SPEED2.tst	1801.56	2220.03				
3.SPEED3.tst	2159.20	2573.34				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO.,LTD.
NO.70-25,CHING QUANG RD.,WU-JIH SHIANG,41466 TAICHUNG HSIEN,TAIWAN,ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626
Email:jonney@mighty-seven.com


NC-8332-6 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	971.04	1576.98	2188.82			
2.SPEED2.tst	2007.51	2585.40	3139.66			
3.SPEED3.tst	2299.26	3006.78	3464.18			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO.,LTD.
NO.70-25,CHING QUANG RD.,WU-JIH SHIANG,41466 TAICHUNG HSIEN,TAIWAN,ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626
Email:jonney@mighty-seven.com

NC-8332-6 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	1540.98	1913.10				
2.SPEED2.tst	2442.24	3009.52				
3.SPEED3.tst	2927.95	3489.53				