

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD.
NO. 70-25, CHING QUANG RD., WU-JIH SHIANG, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626
Email: jonney@mighty-seven.com

NC-8266S/8266S-6 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	24.52	38.43	56.47			
2.SPEED2.tst	834.02	1366.48	1960.78			
3.SPEED3.tst	1434.00	2228.30	2716.43			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD.
NO. 70-25, CHING QUANG RD., WU-JIH SHIANG, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626
Email: jonney@mighty-seven.com

NC-8266S/8266S-6 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m







	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	33.23	52.10	76.56			
2.SPEED2.tst	1130.62	1852.42	2658.08			
3.SPEED3.tst	1943.96	3020.73	3682.44			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD.
NO. 70-25, CHING QUANG RD., WU-JIH SHIANG, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626
Email: jonney@mighty-seven.com

NC-8266S/8266S-6 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED3.tst	2229.12	2603.43				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD.
NO. 70-25, CHING QUANG RD., WU-JIH SHIANG, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL: 886-4-23358567 FAX: 886-4-23355626
Email: jonney@mighty-seven.com

NC-8266S/8266S-6 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED3.tst	3021.85	3529.26				