
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


RA-2272 TORQUE TEST REPORT Lb-ft




	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
1.SPEED1.tst	91.36			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

RA-2272 TORQUE TEST REPORT N-m






	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	N-m	°	N-m	°
1.SPEED1.tst	123.85			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


RA-2272 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft




	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	Lb-ft	°	Lb-ft	°
1.SPEED1.tst	104.77			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

RA-2272 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	PeakTorque	PeakDegree	StandardTorque	StandardDegree
Filename	N-m	°	N-m	°
1.SPEED1.tst	142.03			