
MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DW-402 TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
2-LEVEL1-113	759.44	952.40	1081.71			
2-LEVEL2-113	920.21	1100.66	1195.39			
2-LEVEL3-113	996.73	1177.36	1290.12			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DW-402 TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft



	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
2-LEVEL4-113	1165.93	1283.10				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626


DW-402 TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
2-LEVEL1-113	1029.52	1291.09	1466.39			
2-LEVEL2-113	1247.46	1492.08	1620.49			
2-LEVEL3-113	1351.19	1596.06	1748.91			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO.70-25, CHING QUANG., RD.WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

DW-402 TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m



	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
2-LEVEL4-113	1580.56	1739.40				