

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4630Q TORQUE TEST REPORT FORWARD Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	8Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	142.18	193.52	253.88			
2.SPEED2.tst	297.33	426.42	541.50			
3.SPEED3.tst	400.02	546.97	678.78			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4630Q TORQUE TEST REPORT FORWARD N-m







	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	8Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~8Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	192.74	262.34	344.16			
2.SPEED2.tst	403.07	578.06	734.06			
3.SPEED3.tst	542.27	741.48	920.17			

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4630Q TORQUE TEST REPORT REVERSE Lb-ft







	3Sec.Torque(Lb-ft)	5Sec.Torque(Lb-ft)	0Sec.Torque(Lb-ft)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(Lb-ft)
1.SPEED1.tst	546.00	689.73				

MIGHTY SEVEN INTERNATIONAL CO., LTD
NO. 70-25, CHING QUANG., RD. WU-SHING, 41466 TAICHUNG HSIEN, TAIWAN, ROC
TEL:886-4-23358567 FAX:886-4-23355626

NC-4630Q TORQUE TEST REPORT REVERSE N-m





	3Sec.Torque(N-m)	5Sec.Torque(N-m)	0Sec.Torque(N-m)	3~5Sec.raise rate(%)	5~0Sec.raise rate(%)	Torque STD.(N-m)
1.SPEED1.tst	740.17	935.01				